Vigor EC01

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hűtő- és Fűtőláda

Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg!

Kedves Vásárlónk!

Örülünk, hogy Ön is vevőink népes táborában üdvözölhetjük. Reméljük, hogy e készülék nagy hasznosságával elnyeri tetszését és elégedetten fogja használni. Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. Köszönjük!

TULAJDONSÁGOK

A termo-elektromos Hűtő-/fűtőláda igen népszerű a gépkocsivezetők és a szabadban sok időt töltő emberek között a fejlett országokban, mint Amerika, Európa, Japán. Használatával hideg italokat ihat nagy nyári melegben és meleg ételeket fogyaszthat hideg téli időben, akár hosszú úton vezetve, dugóban közlekedve, kempingezés közben vagy nagyobb utazás alkalmával.
A készülék kis tömege miatt könnyen szállítható akár kézben, akár háton. Tökéletes megoldás, hogy diákok és alkalmazottak ebben privát tárolóban tartsák hidegen/melegen elkülönítetten élelmiszereiket. Elegáns megjelenésével és praktikus tudásával alkalmas hotelekben, irodaházakban, recepciós helységekben arra, hogy a hosszú munkaórák után egy pohár üdítően hideg italt élvezhessen.
Hűt és fűt, ha kell, tehát kettős felhasználású. Nem használ kompresszort, tehát zajmentes és környezetkímélő. A készülék az egyszerű konstrukció és a kis méretű kivitelezés pompás eredménye. Használhatja a szabadban, vagy beltérben egyaránt.

FELHASZNÁLÁSI FORMÁK

- Strandoláshoz a vízparton
- Csecsemő étel-ital melegítő
- Piknikhez a szabadban
- Gyógyszerek hűtéséhez
- Étel-italtárolóként taxi- és teherautósofőröknek
- Autós kirándulások, utazások alkalmával

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. Az Ön készüléke képes 12V-os egyenáramról üzemelni!

    - Ha autóban használja, akkor csatlakoztassa a 12V-os kábel megfelelő végét szivargyújtó helyére, a másik négyszögletű végét pedig a készülék paneljának DC feliratú csatlakozójába!

2.

Kapcsolja be a készüléket HOT/FŰT állásba. A készülék üzemelését a piros lámpa fénye fogja jelezni. Ha COLD/HŰT állásba kapcsol, akkor a készülék Hűtő üzemmódját működését a zöld lámpa fénye fogja visszajelezni



MEGJEGYZÉSEK

1. A POWER kapcsolót állítsa OFF állásba, mielőtt a működési módok között váltana (hűtésből fűtésbe, ill. fűtésből hűtésbe).
2. A készüléket, működése közben, jól szellőző helységben kell tárolni. A készüléket TILOS az autó csomagtartójában elhelyezni (viszont, kisbusz hátuljában szabad tárolni). A megfelelő hőeloszlás érdekében, kerüljük a készülék közvetlen erős napfényben történő üzemeltetést és a levegő szabad áramlásának megakadályozását.
3. A készülékbe soha ne öntsön vizet vagy egyéb más folyékony anyagot. A készüléket ne öblítse ki. Tisztításhoz használjon puha nedves törlőrongyot vagy szivacsot. A készüléket esőben ne használja.
4. A készüléket törölje tisztára és szárazra mielőtt használaton kívül helyezi azt. Helyezze jól szellőző helységbe.
5. Nagy erejű ütközéstől óvja a készüléket.
6. A csak egyenáramú működésre felkészített készüléket, soha ne csaktlakoztassa váltóáramú áramkörbe, ez veszélyes lehet.
7. A készülék szellőzőnyílásait soha ne fedje el. Az elégtelen szellőzés kárt okozhat a készülékben.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

A készülék nem működik (a visszajelző lámpa nem világít, a készülék ventillátorja nem forog)

1. Ellenőrizze a készülék csatlakozóit.
2. Ellenőrizze az autójának szivargyújtóját, hogy helyesen működik-e. Ellenőrizze a következőket:
    - A szivargyújtó kapcsolója be van-e kapcsolva.
    - A szivargyújtó biztosítéka nincs-e kiégve.
    - A szivargyújtó érintkezőjén nincs-e szennyeződés, ez érintkezési hibát okozhat. Amennyiben a készülék kábeljének csatlakozója felmelegszik, azt a szennyezett érintkezők okozzák. Tisztítsa meg az érintkezőket.

Gyenge hűtőteljesítmény

1. Amennyiben a készülék nem nyújt megfelelő hűtőteljesítményt és ezalatt a külső ventilátorok sem forognak, a ventilátor esetleg meghibásodhatott. Ebben az esetben kérjük vigye el a készüléket egy szakszervízbe, ahol orvosolhatják a problémát. Ennek elmulasztása a hűtőkészülék károsodásával járhat.
2. Amennyiben a készülék nem nyújt megfelelő hűtőteljesítményt, de a ventilátorok forognak, abban az esetben a készülék hűtőrendszere rongálódhatott meg. Ebben az esetben is kérjük, keresse fel egyik szakszervízünket a probléma felméréséhez és orvosolásához.